

**TC1U**  
**Dynamomètre digital pour mesure de force et de pression**

Caractéristiques :

- Pour les sondes / capteurs de force et pression
- Option : capteur de force

Référence n°	Désignation
<b>TC1U</b>	Dynamomètre digital pour mesure de force et de pression

Référence n°	Page	Accessoires
<b>TCCUNI</b>		Chargeur 115 V - 230 V

Référence n°	Capteur requis	Outils	Adaptateur de mesure
<b>MA50</b>	TF70L	Série 50 EK 15/50, EK 15/50 G u.a.	
<b>MA4</b>	TF70L	Série 4 EK 35/4	
<b>MA5</b>	TF70L	Série 5 EK 50/5-L u.a.	
<b>MA18</b>	TF70L	Série 18 HK 60/18, EK 18 PLUS u.a.	
<b>MA22</b>	TF70L	Série 22 HK 60/22, EK 22 PLUS u.a.	
<b>MAVP</b>	TF70L	Sertisseuses par points HK 60 VP, EK 60 VP/FT PLUS u.a.	
<b>MA120</b>	TF130L	Série 13 HK 120/25, EK 120/42 u.a.	



**TF**  
**Capteur de force pour mesurer la force de sertissage**

Caractéristiques :

- Pour connecter au TC1U

Référence n°	Désignation
<b>TF70L</b>	Capteur de force 70 kN
<b>TF130L</b>	Capteur de force 130 kN



**TP1000 - TPC15**  
**Capteurs de pression pour mesurer la pression jusqu'à 1000 bar**

Caractéristiques :

- Pour connecter au TC1U

Référence n°	Désignation
<b>TP1000</b>	Capteur de pression 1000 bar
<b>TPC15</b>	Câble de connexion pour le capteur de pression TP1000



**K2**



**K3**



**K4**



**K5**



**G1**



**G2**



**G3**



**H1**

