

Cosses anneaux

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 54.



Section	Bornage								pcs
	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
0,5-1,5	B620/2,5E	B620/3E	B620/3,5E	B620/4E	B620/5E	B620/6E	B620/8E	B620/10E	100
1,5-2,5		B630/3E	B630/3,5E	B630/4E	B630/5E	B630/6E	B630/8E	B630/10E	100
4-6				B650/4E	B650/5E	B650/6E	B650/8E*	B650/10E*	100/50*



Cosses fourches

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 54.



Section	Bornage							pcs
	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
0,5-1,5	B620C/3E	B620C/3,5E	B620C/4E	B620C/5E	B620C/6E			100
1,5-2,5	B630C/3E	B630C/3,5E	B630C/4E	B630C/5E	B630C/6E	B630/8E	B630/10E	100
4-6			B650C/4E	B650C/5E	B650C/6E	B650C/8E*	B650C/10E*	100/50*



Cosses fiches rondes

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 54.



Référence n°	Section	pcs
B705E	0,5-1,5	100
B710E	1,5-2,5	100
B715E	4-6	100



Cosses fiches plates

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 55.



Référence n°	Section	pcs
B706E	0,5-1,5	100
B711E	1,5-2,5	100
B716E	3,5-5,5	100



Fiches rondes mâles

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 55.




Référence n°	Section	Broche Ø	pcs
B1020E	0,5-1,5	4	100
B1030/4E	1,5-2,5	4	100
B1030E	1,5-2,5	5	100
B1050E	4-6	5	100



Fiches rondes femelles

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 55.



Référence n°	Section	Broche Ø	pcs
B920E	0,5-1,5	4	100
B930/4E	1,5-2,5	4	100
B930E	1,5-2,5	5	100
B950E	4-6	5	100

